



K.A

BESIKTNINGAR AB

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING



BJÖRKTORP 3 CENTRALVÄGEN 2, 144 62 RÖNNINGE

Denna besiktning är utförd på uppdrag av **säljaren**. Observera att du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt. För att uppfylla en del av din undersökningsplikt och för att juridiskt överta detta besiktningsutlåtande krävs att du kontaktar besiktningsmannen för utförande av en köpargenomgång. I annat fall har besiktningsmannen inget juridiskt ansvar gentemot en köpare. Observera att en köpargenomgång skall utföras senast 6 månader från det att säljaren låtit besiktiga sin fastighet, en genomgång kan inte utföras efter tillträdet till fastigheten.



K. A

BESIKTNINGAR AB

UPPDRAGSINFORMATION

FASTIGHET &

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| FASTIGHETSBETECKNING: | Björktorp 3 |
| ADRESS: | Centralvägen 2, 144 62 Rönninge |
| ÄGARE: | Susanne Graham |

UPPDRAGSGIVARE / SÄLJARE

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| UPPDRAGSGIVARE: | Samma som ägare. |
| ADRESS: | Samma som ovan. |
| TELEFON: | 073-6332967 |
| E-POST: | Susanne.graham@glassbarenironninge.se |

BESIKTNINGSFÖRETAG

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| BESIKTNINGSFÖRETAG: | KA Besiktningar AB |
| BESIKTNINGSMAN: | Agneta Alm |
| TELEFON: | 076-2138375 |
| E-POST: | Yaya.besiktningar@gmail.com |

DATUM, TID & NÄRVARANDE

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| BESIKTNINGSDAG & TID: | 2024-01-09 |
| NÄRVARANDE: | Enbart undertecknad. |
| VÄDER: | Mulet ca -2 grader C. |



K. A

BESIKTNINGAR AB

SÄRSKILDA FÖRUTSÄTTNINGAR VID BESIKTNINGEN

2024-01-09 överlämnades/skickades en uppdragsbekräftelse till beställaren. En genomgång av uppdragsbekräftelsen samt dess villkor gjordes innan överlåtelsebesiktning påbörjades.

Fuktmätningar och/eller fysiska ingrepp (t ex upptagande av inspektionshål eller liknande) ingår inte i uppdraget. Fuktmätningar och/eller konstruktionsingrepp (t ex Fukt- och konstruktionskontroll) kan dock beställas som en tilläggstjänst till besiktningen.

Installationer så som t ex el/elinstallationer, VA, uppvärmningssystem, mekanisk ventilation, eldstäder och rökkanaler etc. Miljöinventering och t ex kontroll av t ex asbest, radon mm omfattas heller inte av uppdraget. Kontroll av restaurangkök och dess installationer som t ex fläktar, mekanisk ventilation, maskiner etc ingår inte i besiktningen. Kontroll av regler (från t ex Hälsomyndigheten) och tillstånd för restaurangverksamhet ingår inte heller i besiktningen.

Vid besiktningstillfället var byggnaden fullt möblerad. Besiktning har därför skett av de delar som varit normalt åtkomliga utan omflyttning av belamrade ytor eller möbler. För utrymmen, ytor eller andra delar som bedöms vara mer belamrade/möblerade än vad som får anses "normalt" noterats i utlåtandet som helt eller delvis inte åtkomliga. För dessa delar har besiktningsmannen inget ansvar. Kontroll av tak, väggar och golv i restaurangkök, bar och tillhörande förråd (kyl/frysrum) med kraftigt begränsad kontroll, delvis ej åtkomliga delar. I en köparens undersökningsplikt ingår dock dessa utrymmen, ytor. Delar som helt saknar åtkomlighet antecknas i utlåtandet som ej åtkomliga, för dessa har besiktningsmannen inget ansvar.

Notering "Inget särskilt att notera" alternativt --- innebär att utrymmet/ytan bedöms vara i normalt skick med hänsyn taget till byggnadens ålder och byggnadssätt.

I detta utlåtande har avsikten varit att redovisa samtliga förhållanden som framkommit vid besiktningen och då även samtliga muntliga uppgifter av någon betydelse som lämnats av ägaren vid besiktningen. Om uppdragsgivaren upplever att någon muntlig uppgift av betydelse skulle ha utelämnats eller blivit felaktigt återgiven, enligt uppdragsgivarens uppfattning, skall uppdragsgivaren snarast dock senast inom sju dagar meddela besiktningsmannen vad som enligt uppdragsgivarens uppfattning skall ändras i utlåtandet. Lämnas inte något sådant meddelande inom ovan angiven tid kan besiktningsmannen inte göras ansvarig för eventuella brister i utlåtandet, som på så sätt kunnat rättas. I de fall besiktningsutlåtandet inte kommit uppdragsgivaren tillhanda inom 7 dagar ska uppdragsgivaren ta kontakt med besiktningsföretaget.



K. A

BESIKTNINGAR AB

HANDLINGAR OCH SÄLJARENS UPPLYSNINGAR

Nedan noteras och granskas de handlingar samt upplysningar som uppdragsgivaren överlämnat innan påbörjad överlåtelsebesiktning. Notera att besiktningsmannen inte är ansvarig för handlingarnas och informationens riktighet.

BYGGNADEN

| | |
|--|---|
| BYGGNADSTYP: | 2-plans hus, delvis källare/sluttningsvåning (oinredd). |
| BYGGÅR: | 1906. |
| OMBYGGT: | 2014/2015 + ca 2020 (Restaurangen) |
| TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR: | -Inga handlingar fanns tillgänglig av vid besiktningstillfället. |
| FÖRVÄRVSÅR: | 2013. |
| SÄLJARENS MUNTliga UPPLYSNINGAR & INFORMATION OM FEL I FASTIGHET: | <ul style="list-style-type: none">-Inga rörelser/sättningar i form av större sprickor eller lutningar i byggnaden har noterats som tyder på sättningar i mark.-Bärande väggar har tagits bort men utfört enligt bygglov.-Inga avvikande lukter, typ mögellukt eller liknande, har noterats i byggnaden. Inga påpekanden om sådana lukter från andra har heller framkommit.-I samband med förvärvet noterades ett takläckage i våtrummet på övre våningen. Åtgärdades av fackman, inga problem sedan dess.-Inga fuktfläckar har noterats på invändiga väggar, golv eller tak men det finns små fläckar i tak i våtrummet, orsaken troligen kondens.-Inga vattenskador eller brandskador har förekommit i byggnaden förutom att det uppstod en vattenskada vid renoveringen av våtrummet år 2014, renoverades direkt (därav inspektionsluckan under våtrummet i hallen).-Inga skador eller andra fel/brister förekommer i hängrännor eller stuprör.-Det har inte noterats bristande fall mot golvbrunnar men framför badkaret (nära golvbrunnen) kan det bli lite stående vatten kvar.-El, VA och uppvärmningen fungerar utan problem. Lamporna i taket i hallen ligger det alltid spänning på, elektriker har kontrollerat men orsak okänd. El/elinstallationer utbyggda 2014 förutom i taket i baren. Jordade uttag, jordfelsbrytare finns.-Inga andra fel eller brister förekommer så vitt man känner till. |
| UPPDRAGETS OMFATTNING: | Uppdraget omfattar besiktning av huvudbyggnaden och ev vidbyggd byggnad (t ex carport, förråd, uterum etc). Övriga fristående byggnader, murar, staket, skärmväggar etc ingår inte i besiktningen. |



K. A

BESIKTNINGAR AB

OKULÄR BESIKTNING

ENKEL BYGGNADSBESKRIVNING

UTVÄNDIGT:

| | |
|-----------------------|--|
| MARK: | Berg enligt egen bedömning. |
| GRUNDLÄGGNING: | Delvis kryppgrund, mindre del källare med gjutna betonggolv. |
| GRUNDMURAR: | Natursten och troligen delvis gjuten betong. |
| UTVÄNDIGT FUKTSKYDD: | Okänt, saknas troligen. |
| FASADER: | Träpanel. Ålder: Okänd ålder. |
| FÖNSTER & DÖRRAR: | Fönster med varierande ålder och typ. |
| YTTERTAK: | Tegelpannor på underlagstak av brädor/råspont, papp och läkt. Ålder: Okänd ålder men före 2013 enligt säljarna. Delvis falsad plåt. Ålder: Okänt. |
| STUPRÖR & HÄNGRÄNNOR: | Dagvatten delvis via markrör (framsidan). Delvis avvattning ovan mark. Stuprör och hängrännor av plåt. |
| ALTAN: | Träkonstruktion. |

"INVÄNDIGT":

| | |
|-----------|---|
| STOMME: | Träbjälklag. |
| BJÄLKLAG: | Äldre träbjälklag och betong. |
| VIND: | Isolering av ecofiber. Parallelltak ej åtkomliga delar. |

VENTILATION

| | |
|--------------|--|
| VENTILATION: | Bostaden: Självdragsventilation (förstärkt frånluft i våtrum öv). Restaurangen: Mekanisk ventilation. |
|--------------|--|





K. A

BESIKTNINGAR AB

NOTERINGAR

UTVÄNDIGT

NOTERINGAR

| | |
|----------------|--|
| Mark: | <p>Pga av snö var kontroll av marken kraftigt begränsad. Lokalt sluttar marken/berget in mot byggnaden.</p> <p>-Inga kraftigare sprickor eller lutningar noterades som kan indikera för allvarliga rörelser/sättningar noterades.</p> <p>---</p> |
| Grundläggning: | <p>Krypgrund:</p> <p>Delvis är grunden inte åtkomlig, delvis kontroll på avstånd pga trånga utrymmen.</p> <p>-Grunden uppvisar vad som bedöms som normalt i förhållande till ålder och konstruktion, dvs äldre barkat virke med signaler som tyder på viss "skadedjursangrepp" (mindre omfattning, dvs normalt), lokala mindre missfärgningar och någon enstaka fuktfläck på blindbotten.</p> <p>-Marken var delvis torr, delvis något fuktig mark.</p>  <p>-Organiska material, typ byggspill, förekommer direkt på marken.</p> <p>-Avkapade äldre rörledningar avslutas i grunden vilket kan innebära risk för att "skadedjur" tar sig upp.</p>  <p>Håltagning via bärlina har utförts för rördragning, viss risk för konstruktionsförsvagning.</p> <p>-Lokalt saknas blindbotten (ca 2 kvm), isoleringen synlig. Lokalt har blindbotten släppt i uppfästningen. Rek komplettera/åtgärda.</p> <p>Källaren:</p> <p>Pga av förvaring var kontroll av golv och väggar delvis inte åtkomliga.</p> <p>-Ett par sprickor i betonggolven noterades men bedöms som normalt i förhållande till ålder och konstruktion.</p> |



K. A



BESIKTNINGAR AB

| | |
|----------------------|--|
| Utvändigt forts. | |
| Grundmurar: | <p>Pga av snö och förvaring direkt mot grundmurar var kontroll av utvändiga och invändiga grundmurar delvis inte synliga/åtkomliga.</p> <p>Information om stensatta grunder:</p> <p>Lutningar noterades i bjälklagen, det är dock inte ovanligt med lutningar i liknande (stensatta grunder) hus/byggnader. Orsaken är vanligen att grunden sjunker/sätter sig pga att dessa är utförda under en period då man saknade dagens maskinella utrustning för att packa/komprimera mark och/eller att undergrunden består av olika material och därmed olika bärighetsförmåga.</p> <p>-Några sprickor i fogar stensatta grundmurar men är vanligt och normalt.</p> <p>---</p> |
| Utvändigt fuktskydd: | <p>Utvändigt fuktskydd under mark, dvs ej åtkomligt för kontroll. (Utvändigt fuktskydd och dränering saknas normalt på äldre/liknande byggnader).</p> |
| Fasader: | <p>-Lokalt färgsläpp noterades på "höga" delen mot baksidan.</p> <p>-Missfärgning/algpåväxter noterades lokalt på fasaden på ett par platser som bedöms kunna vara orsakat av vattenbelastning från tak/hängrännor. Läs vidare under rubriken Stuprör/Hängrännor.</p>  <p>-Hål i fasaden (mot restaurangen) noterades (troligen kattlucka), rek att sätt igen för att undvika risk för vatteninträngning/snö.</p> <p>-I övrigt lokalt normalt underhåll, tvättning pga missfärgning.</p> <p>---</p> |
| Fönster och dörrar: | <p>-Spricka i ett fönsterglas noterades (restaurangen).</p> <p>-Ev förekommer s.k punkterade isolerglas (äldre isolerglas) på ett par fönster (bostaden).</p> <p>-Några fönster med eftersatt underhåll.</p> <p>-Fuktfläckar på insida dörrblad på restaurangens entrédörr. Tröskelbleck saknas.</p> <p>---</p> |



K.A

BESIKTNINGAR AB

| | |
|----------------------------|---|
| <p>Yttertak:</p> | <p>Pga snö är yttertakets inte besiktigat. -Lokalt i takfot noterades dock som bedöms (långt håll) mjukt trä, ev pga fuktgenomslag (ovan algpåväxt på fasad, se vidare under Fasad).</p>  |
| <p>Stuprör/hängrännor:</p> | <p>-Signaler som tyder på läckage i stuprör och hängrännor. Läs under rubriken Fasad. -Delvis avvattnas stuprörsvatten ovan mark, delvis högt upp mot grundmur, lokal marklutning mot källaringången.</p>  |
| <p>Altan:</p> | <p>Altan och altantak ovan restaurangens altan ingår inte i besiktningen. Pga snö och inbrädning var kontroll av underliggande konstruktioner delvis inte synliga/åtkomliga -Trä stolpar står direkt i mark (avser lilla altanen), mindre lutning i trä stolpe, dvs något bristfälligt utförande. ---</p> |



K. A


BESIKTNINGAR AB

INVÄNDIGT

NOTERINGAR

| | |
|---------|--|
| Allmänt | Små skador som förekommer på ytskikt och inredning orsakade av åldersskäl eller normalt slitage noteras inte särskilt här. |
|---------|--|

STOMME, BJÄLKLAG

| | |
|-----------|---|
| Stomme: | <p>Restaurangen/entréväningen: Golv, väggar och tak i restaurangkök, bar, förråden delvis ej åtkomligt pga av indredning och maskiner. -Lokala skador och hårt slitage förekommer på invändiga ytskikt, dvs väggar, golv och tak. ---</p> <p>Bostaden/övre våningen: ---</p> |
| Bjälklag: | <p>Restaurangen/entréväningen: -Mindre lutningar förekommer men bedöms som normalt i äldre liknande byggnader. Läs även ovan. -Fläckar/fuktfläckar i undertaket i källaren noterades (under restaurangen). Enligt säljaren är orsaken att det spilldes ut vatten på golvet ovan vid ett par tillfällen, bla från ett tidigare kylskåp. Förhållandet kan innebära risk för att det kan förekomma fuktrelaterade skador.</p>  <p>---</p> <p>Bostaden/övre våningen och hall: -Vid stickprovsmässig slagkontroll i klinkers i hallen noterades lokala "bomljud", dvs bristande vidhäftning men bedöms inte påverka byggnadens goda bestånd. -Smärre lutningar förekommer men bedöms som normala i förhållande till ålder och konstruktion. ---</p> |



K. A

BESIKTNINGAR AB

VÅTRUMMEN, TOALETTER, TVÄTTSTUGA:

| | |
|---|---|
| Allmän information om Våtrum utförda av keramiska material, dvs kakel och klinkers: | Våtutrymmen Våtrum utförda med kakel och klinkers innebär att det inte går att se eller kontrollera bakomliggande tätskikt och fästmassa tillräckligt bra för att kunna göra en korrekt bedömning av utförandet. Således kan man inte kontrollera och/eller bedöma utförandet och funktion. Det går heller inte att göra fuktindikering i kaklade utrymmen eftersom kakel/klinker består av lera som fuktas upp efter duschning. Efter vattenbegjutning kan det ta från ca 4 veckor och upp till 6 månader för en vattenbegjuten kakelplatta ska torka ut. Ett kvalitetsdokument intygar att den som utfört våtrummet är behörig och att renoveringen är utförd enligt då gällande branschregler. Om det saknas kan det innebära att försäkringsbolaget lämnar ett begränsat eller inget skydd. |
| Våtrum, övre våningen: Kakel och målade väggar. Klinkers på golv: Ålder: 2014 enligt säljarna. | Bostaden/övre våningen: -Kvalitetsdokument saknades vid besiktningstillfället. -Kontroll av golvbrunnen under badkaret med viss begränsad kontroll. -Fönster finns nära/I våtzone (badkaret). -Golvbrunnen i duschhörnan ligger väggnära placerad (dvs <200 mm från vägg). -Lokalt något mindre fogsläpp i klinkers. -Vid kort spolningskontroll i duschzonen noterades något trög avrinning mot golvbrunnen. Vid kort spolningskontroll vid badkaret (framför golvbrunnen) noterades bristande fall, lokalt kvarstående vatten på golv. |
| Toalett: | Bostaden/övre våningen: -Frånluftsventilation saknas. --- Restaurangen/entréväningen: -Vattenledningar förekommer via golvet. Läs under rubriken Övrigt. --- |

KÖK, PANNRUM




| | |
|---------------------|---|
| Kök: | Bostaden/övre våningen: -Droppskydd under kyl/frys och under diskbänken (bänkskåpet) och saknas mot botten saknas. Mindre fläck på golv i anslutning till kyl/frys. --- Restaurangen/entréväningen: Läs under rubriken Stomme och Bjälklag. -Otätheter i golvbeläggningar i restaurangkök. Förhållandet innebär risk för fuktskador vid vattenspillning/vattenbelastning på golv. --- |
| Pannrum (källaren): | -Golvbrunn av äldre gjutjärnsbrunn, rost noterades. Förhållandet innebär risk för fuktskador vid t ex gravrost. ---- |



K.A

BESIKTNINGAR AB

VIND & VENTILATION

| | |
|--------------|--|
| Ventilation: | <p>-Kondens noterades på insida fönster i våtrummet. -Frånluft finns inte i separat wc (öv).</p> |
| Vind: | <p>Kontroll utförd från befintliga krypbryggor. Delvis saknas krypplank, dvs ej åtkomliga delar. -Lokalt noterades missfärgningar/mögelpåväxter och frost på undertaken (i måttlig omfattning) vilket kan indikera för att periodvis kondens sker. (Mindre-måttliga missfärgningar/mögelpåväxter är dock vanligt och normalt i äldre/liknande byggnader).</p>  <p>-Frost och fukt noterades i anslutning till takluckan vilket tyder på kondensutfällning. (Lämpligen att isolera undersidan av luckan med t ex cellplast för att undvika risk för periodvis kondens).</p>  |
| Övrigt | <p>VA ingår inte i besiktningen men rekommenderas att man kontrollerar utförandet av vatteninstallatioen via golv och vägg i wc på entréväningen. För en exakt bedömning rek kontakt med fackman.</p>  |



K. A

BESIKTNINGAR AB

RISKANALYS

Mark:

Marken sluttar delvis in mot byggnaden vilket kan innebära ökad risk för vattenbelastning vilket kan medföra ökad risk för fuktskador på/ i byggnaden. Om/där stuprörsvatten avvattnas direkt mot mark kan det innebära ökad risk enligt ovan.

Grundläggning/Krypgrund:

En krypgrund/torpargrund betraktas allmänt som en riskkonstruktion med avseende på fuktrelaterade skador pga att fuktmässiga förutsättningar periodvis kan finnas, vanligen orsakade av vatteninträning/markfukt och/eller periodvis kondens. Detta kan leda till fuktskador som t ex mögel- och rötskador i bjälklagen. Även marken, luften och/eller ev fuktskadat organiskt material eller impregnerat virke kan avge "dålig lukt" som kan sprida sig till inomhusluften.

Yttertak:

För en bättre bedömning av misstanke om lokalt fuktgenomslag i takfot och för en bättre bedömning av status och skick av hela taket rekommenderas vidare kontroll av taket när det är möjligt.

Vind & Ventilation:

En självdragsventilation har normalt svårt att uppnå dagens krav på tillräcklig luftombyte i en bostad idag. Förhållandet kan innebära ökad risk för fuktrelaterade skador (t ex mögel) orsakat av periodvis kondens vanligen på vindar och/eller i takkonstruktioner. Lokala missfärgningar (måttlig omfattning) och frost på vinden indikerar för ovan nämnda. Vid fortsatt kondens eller hög luftfuktighet föreligger ökad risk för ökade sådana skador.

Våtrum:

Om det saknas ett s.k kvalitetsdokument kan det innebära att arbetet inte är helt fackmässigt utfört vilket kan öka risken för fuktskador och/eller att försäkringsbolaget lämnar ett begränsat eller inget skydd. Fönster i våtzone, när golvbrunnen ligger väggnära placerad och lokalt kvarstående vatten kan innebära ökad risk enligt ovan.

FORTSATT TEKNISK UTREDNING

Fortsatt teknisk utredning ingår inte i överlåtelsebesiktningen. Uppdragsgivaren och besiktningsmannen kan dock komma överens om att besiktningsmannen även skall utföra den fortsatta tekniska utredningen och förutsätter fastighetsägarens uttryckliga medgivande.

KA Besiktningar AB
Stockholm 2024-01-09

Agneta Alm

12.
KA Besiktningar AB
Lillhagsvägen 24
124 71 Bandhagen

Org nr: 559134-7694
Innehar F-skattsedel

yava.besiktningar@gmail.com
Tfn-076-2138376

Version 2023-01



K. A

BESIKTNINGAR AB

BILAGA I

Allmänna villkor för överlåtelsebesiktningssuppdraget

Överlåtelsebesiktning för SÄLJARE

VILLKOR FÖR ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2020.1

Begreppsbestämningar

Med uppdragsgivare avses säljaren av fastigheten eller den som på säljarens uppdrag beställer överlåtelsebesiktningssuppdraget av besiktningsmannen och som undertecknat uppdragsbekräftelsen.

Med besiktningsman avses i tillämpliga delar även det besiktningsföretag som mottagit uppdraget att utföra överlåtelsebesiktningen.

Med fastighet avses den del av registerfastigheten som omfattas av besiktningen.

Med fel i fastighet avses en avvikelse från det skick som en tänkt köpare med fog kan förutsätta att fastigheten skall ha vid tidpunkten för köpet om köpet genomfördes vid tidpunkten för överlåtelsebesiktningen.

Ändamålet

Ändamålet med en överlåtelsebesiktning för säljare är att i samband med en fastighetsöverlåtelse samla och redovisa information om fastighetens fysiska skick.

Insamlingen sker genom en byggnadsteknisk undersökning som utförs av en särskilt anlitad sakkunnig besiktningsman. Resultatet redovisas i ett protokoll benämnt besiktningsutlåtande som är avsett att användas vid fastighetsförsäljningen som en byggnadsteknisk beskrivning av fastighetens skick.

Besiktningsutlåtandet kan även ha betydelse vid förhandling om de villkor som ska gälla för fastighetsköpet och det kan också utgöra underlag till en dolda-felförsäkring.

Genomförandet

Uppdragsbekräftelse

Efter mottagandet av uppdraget översänder eller överlämnar besiktningsmannen en uppdragsbekräftelse till uppdragsgivaren jämte dessa villkor. Av uppdragsbekräftelsen och dessa villkor framgår överlåtelsebesiktningens omfattning.

Besiktningsmannen går igenom uppdragsbekräftelsen och villkoren för uppdraget med uppdragsgivaren innan överlåtelsebesiktningen påbörjas.

Överlåtelsebesiktningen består av 4 delar:

1. tillhandahållna handlingar samt information från säljaren,
2. okulär besiktning,
3. riskanalys om sådan är påkallad samt
4. eventuell rekommendation om fortsatt teknisk utredning.

Resultatet av överlåtelsebesiktningen sammanställs i ett besiktningsutlåtande.

Handlingar och upplysningar

Inför överlåtelsebesiktningen eller i samband med överlåtelsebesiktningens påbörjande tar besiktningsmannen del av de handlingar och övriga upplysningar som överlämnats. De handlingar och upplysningar som besiktningsmannen lägger till grund för överlåtelsebesiktningen antecknas i besiktningsutlåtandet.



K. A

BESIKTNINGAR AB

Besiktning

Överlåtelsebesiktningen genomförs i form av en omsorgsfull okulär besiktning av fastigheten, dvs. vad som kan upptäckas med blotta ögat. Besiktningen sker således utan några hjälpmedel.

Överlåtelsebesiktningen gäller förhållandena vid besiktningstillfället.

Vid den okulära besiktningen undersöker besiktningsmannen synliga ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt fasader, tak och mark i den mån marken är av byggnadsteknisk betydelse. Med tillgängliga utrymmen menas alla sådana utrymmen som kan undersökas via öppningar, dörrar, inspektionsluckor och liknande samt alla utrymmen som i övrigt är krypbara.

Om inte annat avtalats omfattar överlåtelsebesiktningen byggnadsteknisk okulär besiktning av fastighetens huvudbyggnad, samt vidbyggd del av hus såsom garage, carport eller förråd samt den markyta i anslutning till byggnad som har teknisk betydelse för de besiktade byggnaderna. Överlåtelsebesiktningen omfattar således inte hela registerfastigheten. För det fall parterna kommer överens om att besiktningen skall ha annan omfattning än vad som nu sagts, skall detta skrivas in i uppdragsbekräftelsen.

Besiktningen omfattar inte

Överlåtelsebesiktningen omfattar inte installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning, mekanisk ventilation, rökångar eller eldstäder.

Besiktningen omfattar inte energideklaration, miljöinventering, undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden, provtryckning, radonmätning, fuktmätning eller annan mätning

I överlåtelsebesiktningen ingår inte att lämna åtgärdsförslag eller kostnadskalkyler.

Överlåtelsebesiktningens omfattning kan utökas eller inskränkas efter särskild överenskommelse mellan uppdragsgivaren och besiktningsmannen. Sådan överenskommelse ska i förekommande fall framgå av uppdragsbekräftelsen eller enligt särskilt avtal om tilläggsuppdrag.

Om besiktningsmannen av någon anledning inte har gjort en okulär besiktning av ett utrymme eller en yta som omfattas av överlåtelsebesiktningen skall detta antecknas i besiktningsutlåtandet.

Risakanalys

Om besiktningsmannen bedömer att det finns påtaglig risk för att fastigheten har andra väsentliga fel än de som framkommit vid den okulära besiktningen redovisar besiktningsmannen förhållandet i en riskanalys i besiktningsutlåtandet.

Till grund för en sådan riskanalys lägger besiktningsmannen bland annat fastighetens konstruktion, ålder och skick, iakttagelser som gjorts vid den okulära besiktningen, den information som lämnats genom handlingar och upplysningar samt beskaffenheten hos jämförbara fastigheter och omständigheterna vid överlåtelsebesiktningen. I riskanalysen ges även en motivering till bedömningen.

Fortsatt teknisk utredning

Besiktningsmannen kan föreslå fortsatt teknisk utredning avseende ett förhållande som inte kunnat klarläggas vid den okulära besiktningen. Sådan utredning kan även föreslås för misstänkta fel i en del av fastigheten som i och för sig inte ingår i överlåtelsebesiktningen.

Om besiktningsmannen gjort en anteckning om en påtaglig risk för väsentligt fel i form av en riskanalys, så föreslår inte besiktningsmannen någon fortsatt teknisk utredning i den delen.

Uppdragsgivaren kan själv se till att den påtalade risken utreds.

Fortsatt teknisk utredning ingår inte i överlåtelsebesiktningen. Uppdragsgivaren och besiktningsmannen kan dock komma överens om att besiktningsmannen även skall utföra den fortsatta tekniska utredningen, förutsatt att detta medges av fastighetens ägare. Se vidare om sådant tilläggsuppdrag under rubrik nedan.

Besiktningsutlåtande

Besiktningsmannen upprättar ett besiktningsutlåtande över överlåtelsebesiktningen. I besiktningsutlåtandet redovisas de fel som upptäckts vid den okulära besiktningen.

Besiktningsutlåtandets innehåll är en följd av att överlåtelsebesiktningen utförts med sådan omsorg som är påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförbara fastigheter och



K. A

BESIKTNINGAR AB

omständigheterna vid överlåtelsebesiktningen. Vid överlåtelsebesiktningen har således bland annat byggnadernas ålder och konstruktion betydelse. En äldre byggnad har normalt fler fel än en nyare byggnad och en äldre byggnad uppfyller inte alltid moderna krav.

I besiktningsutlåtandet redovisas endast de fel som har någon betydelse för bedömningen av fastighetens skick. Mindre fel (skavanker) antecknas normalt inte.

Besiktningsutlåtandet kan även innehålla riskanalys och rekommendation om fortsatt teknisk utredning.

Tilläggsuppdrag

Uppdragsgivare kan genom särskild överenskommelse med besiktningsmannen träffa avtal om tilläggsuppdrag i anslutning till överlåtelsebesiktningen. Tilläggsuppdrag förutsätter ett godkännande av fastighetens ägare.

Syftet med ett tilläggsuppdrag kan vara att utvidga undersökningen till att omfatta delar som inte ingår i överlåtelsebesiktningen eller att undersöka om- ständighet som inte kunnat klarläggas vid överlåtelsebesiktningen. Ett tilläggsuppdrag är inte en del av överlåtelsebesiktningen, men kan utföras i samband med denna.

Omfattningen av överenskomna tilläggsuppdrag ska anges i uppdragsbekräftelsen till överlåtelsebesiktningen eller i en separat uppdragsbekräftelse och resultatet av ett sådant tilläggsuppdrag ska redovisas i ett särskilt utlåtande.

Om uppdragsgivaren beställer tilläggsuppdrag som utförts i anslutning till överlåtelsebesiktningen gäller villkoren för överlåtelsebesiktningen även för tilläggsuppdraget.

Besiktningsmannens ansvar

Besiktningsmannen är endast ansvarig för uppdraget gentemot sin uppdragsgivare. Annan än uppdragsgivare äger således inte rätt till skadestånd från besiktningsmannen.

Besiktningsmannen är inte skyldig att kontrollera riktigheten av de handlingar och upplysningar om fastigheten som han mottar i samband med överlåtelsebesiktningen

Besiktningsmannen är skyldig att ersätta den skada som besiktningsmannen orsakar uppdragsgivaren genom vårdslöshet eller försummelse vid utförandet av överlåtelsebesiktningen. Besiktningsmannens ansvar är dock begränsat enligt nedanstående villkor.

Besiktningsmannens skadeståndsskyldighet är begränsad till det lägsta av följande belopp

1. Skillnaden mellan fastighetens värde vid överlåtelse tillfället med respektive utan fel i besiktningsutlåtandet.
2. Den ersättning som uppdragsgivaren i förekommande fall utgett och varit skyldig att utge till annan till följd av fel i besiktningsutlåtandet
3. 15 prisbasbelopp enligt lagen allmän försäkring vid den tidpunkt då avtal om överlåtelsebesiktning träffades.

Skadan vars värde understiger ett belopp motsvarande 0,6 prisbasbelopp är besiktningsmannen inte skyldig att ersätta.

Om besiktningsmannen utför tilläggsuppdrag i anslutning till överlåtelsebesiktningen skall begränsningen i besiktningsmannens skadeståndsskyldighet omfatta även skada på grund av fel i tilläggsuppdraget.

Skada som beror på att det i besiktningsutlåtandet saknas någon uppgift eller påpekande som besiktningsmannen lämnat muntligen ersätts endast om uppdragsgivaren omgående efter erhållandet av besiktningsutlåtandet begärt komplettering av besiktningsutlåtandet.

Besiktningsmannen är skyldig att inneha en giltig konsultansvarsförsäkring med särskilda villkor om överlåtelsebesiktning.

Besiktningsmannen skall arkivera en kopia av besiktningsutlåtandet under minst två år från det att uppdraget slutförts.

15.

KA Besiktningar AB
Lillhagsvägen 24
124 71 Bandhagen

Org nr: 559134-7694
Innehar F-skattsedel

yava.besiktningar@gmail.com
Tfn-076-2138376

Version 2023-01



K. A

BESIKTNINGAR AB

Reklamation och preskription

Uppdraget är avslutat i och med att besiktningsutlåtandet skickats. För uppdragsgivaren för en "Genomgång av protokoll" gäller att uppdraget är avslutat samma datum som datumet på besiktningsutlåtandet.

Fel i besiktningsmannens uppdrag eller krav på grund av sådant fel skall reklameras respektive framställas inom skälig tid från det att felet märkts eller borde ha märkts respektive från det att skada upptäckts.

Besiktningsmannen ansvarar dock inte i något fall för fel och är inte skyldig att betala för krav som reklameras respektive framställs senare än två år efter att uppdraget avslutats. Uppdraget är avslutat i och med att besiktningsmannen översänt besiktningsutlåtandet till uppdragsgivaren.

Uppdragsgivarens ansvar för att tillhandahålla de handlingar rörande fastigheten som besiktningsmannen behöver och även i övrigt lämna för överlåtelsebesiktningen nödvändiga upplysningar om fastigheten.

Uppdragsgivaren ska se till att samtliga utrymmen och ytor är tillgängliga för besiktning. Det innebär att de skall vara lättåtkomliga och fria från skrymmande bohag.

Uppdragsgivaren ska svara för att godkänd stege skall finnas tillgänglig.

Uppdragsgivaren ska noggrant läsa besiktningsutlåtandet efter mottagandet och utan dröjsmål därefter meddela besiktningsmannen om besiktningsutlåtandet innehåller någon felaktighet eller saknar något.

För genomförandet av uppdraget förutsätts att säkra uppstigningsanordningar till vindsutrymmen och yttertak finns på byggnaden. Besiktningsmannen är inte skyldig att genomföra besiktningsåtgärd som innebär att han utsätter sig för fara. Besiktningsmannen avgör i varje enskilt fall vad som är en säker uppstigningsanordning eller fara vid utförandet av uppdraget.

Besiktningsutlåtandets juridiska betydelse

De fel som redovisas i besiktningsutlåtandet kan få betydelse mellan säljaren och köparen av fastigheten.

Genom en överlåtelsebesiktning för säljare och överlämnandet av besiktningsutlåtandet till köparen klagörs ansvarsfördelningen mellan säljare och köpare för de fel som redovisas i besiktningsutlåtandet. De redovisade felen kan till exempel inte anses utgöra dolda fel i fastigheten. De fel som antecknats, liksom de risker som antecknats i riskanalysen och som senare infrias, kan en köpare normalt inte göra gällande såsom dolda fel mot säljaren efter fastighetsköpet.

Om inte annat avtalats i samband med överlåtelsen av fastigheten ersätter besiktningsutlåtandet inte köparens undersökningsplikt enligt jordabalken. Syftet med en överlåtelsebesiktning för säljare är således inte att utgöra en del av fullgörandet av köparens undersökningsplikt.

Överlämnandet av besiktningsutlåtandet till köparen innebär inte heller att säljaren utfäster eller garanterar att fastigheten har de egenskaper eller det skick som framgår av besiktningsutlåtandet. För att en utfästelse eller garanti skall föreligga krävs att säljaren ger särskilt uttryck för det. T ex genom att det anges i köpekontraktet. Besiktningsutlåtandet redovisar förhållandena vid tidpunkten för överlåtelsebesiktningen. Uppdragsgivaren måste vara observant på att förhållandena kan ändras eller försämrans under den tid som förflyter mellan besiktning och fastighetsköp.

Äganderätt och nyttjanderätt till besiktningsutlåtandet

Besiktningsmannen har upphovsrätten till besiktningsutlåtandet. Uppdragsgivaren får endast använda besiktningsutlåtandet i enlighet med det avtalade ändamålet.

Uppdragsgivaren äger inte överlåta besiktningsutlåtandet eller nyttjanderätt till besiktningsutlåtandet utan besiktningsmannens uttryckliga medgivande.

Om överlåtelse av utlåtandet skall ske har besiktningsmannen rätt att vid sammanträffande eller på annat lämpligt sätt mot ersättning redovisa besiktningsutlåtandet för förvärvaren.

Sker överlåtelse utan medgivande från besiktningsmannen kan innehållet i besiktningsutlåtandet inte göras gällande mot besiktningsmannen. Samma sak gäller om uppdragsgivaren utan medgivande använder besiktningsutlåtandet för annat än det avtalade ändamålet.

I inget fall har förvärvare av besiktningsutlåtandet bättre rätt än uppdragsgivaren.

Betalning och hävning

16.

KA Besiktningar AB
Lillhagsvägen 24
124 71 Bandhagen

Org nr: 559134-7694
Innehar F-skattsedel

yava.besiktningar@gmail.com
Tfn-076-2138376

Version 2023-01



K. A

BESIKTNINGAR AB

Uppdragsgivaren skall erlägga betalning för överlåtelsebesiktningen i enlighet med villkoren i uppdragsbekräftelsen. Har ej annat angetts i uppdragsbekräftelsen skall betalning erläggas inom 10 dagar från fakturadatum.

Om betalning inte erläggs i rätt tid och detta inte beror på besiktningsmannen eller något förhållande på dennes sida, får besiktningsmannen välja mellan att kräva att uppdragsgivaren betalar eller, om uppdragsgivarens dröjsmål med betalningen utgör ett väsentligt avtalsbrott, häva uppdragsavtalet.

Har besiktningsmannen förelagt uppdragsgivaren en bestämd tilläggstid för betalningen om minst 10 dagar, får uppdragsavtalet även hävas om uppdragsgivaren inte betalar inom tilläggstiden. Medan tilläggstiden löper får besiktningsmannen häva uppdragsavtalet endast om uppdragsgivaren meddelar att denne inte kommer att betala inom denna tid.

K.A Besiktningar och Förvaltning AB

17.

KA Besiktningar AB
Lillhagsvägen 24
124 71 Bandhagen

Org nr: 559134-7694
Innehar F-skattsedel

yava.besiktningar@gmail.com
Tfn-076-2138376

Version 2023-01



K. A

BESIKTNINGAR AB

Bilaga II

Tekniska Livslängder för olika byggnadsdelar

Fasader

Träpanel (utbyte)

Träpanel (intervallmålning)

Puts tjockputs 2cm (renovering/omputsning)

Asbestcementplattor (eternitplattor)

Fönster/dörrar

Isolerglasfönster (blir otäta med tiden)

Byte fönster

Byte dörrar (inne/ute)

Målning fönster/dörrar

Dränering/ utvändigt fuktskydd

Dräneringsledning och utvändig fuktisolering.

Dagvattenledning utanför fastighet

Vitvaror

Kyl, frys, diskmaskin, spis, spishäll, tvättmaskin, torktumlare.

Övriga installationer

Avloppsledningar

Avloppstank

Värmeledningar kall Varmvattenledningar

Varmvattenberedare, el-radiator, Expansionskärl

Våtrum samt tvätt

Förväntad livslängd för pvc mattor samt underliggande rollat tätskikt under kakel och klinkers. Kvalitetsdokument skall överlämnas av entreprenör som är certifierad av branschorganisationerna, efter avslutat arbete. Våtrum kan även utföras i egen regi och i de fallen är det av vikt att man som köpare före förvärf

| År | Terrasser/balkonger, altaner/ utomhustrappor | År |
|-----|--|-------|
| 40 | Tätskikt (asfalts baserade tätskikt) | 35 |
| 10 | Plåt | 35 |
| 30 | Betongbalkonger armering, exkl. tätskikt | 50 |
| 30 | Yttertakskonstruktioner | |
| | Takpapp låglutande/platta konstruktioner | 20 |
| 25 | Gummiduk låglutande/platta konstruktioner | 30 |
| 40 | Takpapp under takpannor av betong, tegel | 30 |
| 35 | Takpannor av betong/tegel | 40 |
| 10 | Korrugerad takplåt med underliggande papp | 35 |
| | Bandfalsad plåt, falsad plåt med underliggande papp. Böjprov på plåten kan alltid beställas | 35 |
| 25- | Plåt detaljer (runt skorstenar, ventilation etc.) | 35 |
| 30 | Hängrännor/stuprör | 25 |
| 50 | Skorsten (renovering/murning skorstenstopp, tätning rökkanaler) Kontrollera alltid med sotare om status | 40 |
| | Uppvärmningskällor | |
| 10 | Värmeväxlare El-panna Frånluftsvärmepumpat Bergvärmepump Oljepanna | 20-30 |
| | Sanitetsgods, wc, badkar | 30 |
| 50 | Badkar bubbel | 10 |
| 30 | Värmegolv | |
| 50 | Elvärmeslingor i våtutrymme | 30 |
| | Elvärmeslingor i golv | 25 |
| 20 | Vattenburna slingor i golv | 30 |
| | Bra kunskap om våtrum | |
| 15- | Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV | |
| 20 | 07:1 För mera information se www.bkr.se För plastmattor se www.gvk.se Från 2005 finns även branschregler för rörinstallatörer kallade "Säker vatteninstallation" Se www.sakervatten.se . | |